



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARGO

Maypuco 28 de Enero del 2022.

OFICIO Nº 028- 2022- GRL-DRSL/C.S.MAYPUCO.

A: M.C MANUEL ENRIQUE CARDOZO GONZALES.

DIRECTOR EJECUTIVO UE 407 RED SALUD LORETO NAUTA.

DE: OBST HILDA HARO PRADA.

GERENTE DE LA MICRORED DE MAYPUCO.

UNIDAD EJECUTIVA
RED DE SALUD LORETO NAUTA
MESA DE PARTES
N° Reg: 336
FECHA: 01 FEB. 2022
FIRMA: [Signature]

ASUNTO: REMITO ESTADO DE DESLIZADORES Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL IPRESS I-3 MAYPUCO.

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo Remito Estado de Deslizadores y Motores Fuera de Borda del IPRESS I-3 Maypuco. Como es de su conocimiento todos estos bienes del estado debería contar con una partida permanente para sus respectivos mantenimiento y refacción; ya que es importante y de emergencia tener permanentemente en buen estado para cumplir las actividades designadas con su respectivo combustible las 24 horas, nuestra jurisdicción es una zona fluvial muy accidentada por los troncos que atraviesa las quebradas ríos de la Micro Red Maypuco .

IPRESS I-3 MAYPUCO CUENTA CON LOS SIGUIENTES DESLIZADORES Y MOTORES FUERA BORDA:

01- CHALUPA Y MOTOR 115 HP YAMAHA PARA TRASLADO DE PACIENTE:

Se recepcióno un deslizador de aluminio con toldo y un motor Yamaha 115HP en gestión del Doctora María Moretty Viera encargada del IPRESS I-3 Maypuco el 10 de abril del 2019 entregado por DR Pinillos Director de la Diresa Loreto.

El Deslizador de Aluminio de 9.75 metros de largo ,1.80 de ancho y eslora 1.79 metros , con un motor Yamaha115 HP .

Siendo la única movilidad que utilizábamos para referir los pacientes de emergencias, desde el 2019 que fue adquirida hasta la fecha nunca ha sido refaccionada ,solo ha recibido 3 mantenimientos el Motor 115 HP,los gastos fueron asumidos por la gerencia de la Microred Maypuco en ningún momento ,se recibió ninguna clase de presupuesto por parte de la Diresa Loreto ,ni por la Red de Salud Loreto-Nauta hasta la fecha, siendo su estado actual malogrado, en cuanto al Deslizador se encuentra en mal estado su toldo ,los asientos, la puerta delantera y el parabrisas.En estos momentos estamos usando la Movilidad de la comunidad Nativa Cuninico, para trasladar los pacientes de emergencia a Nauta, ocasionándonos problemas porque a veces nos niegan su movilidad ,la movilidad de la municipalidad nos presta el traslado de los pacientes de emergencia.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2.DESLIZADOR DE ALUMINIO CON MOTOR 60 HP: Fue Adquirido el Año 2012 contando con las siguientes características, con Eslora 8.40 Metros con Manga 1.80 Metros y Puntal 0.80 Mt . Deslizador se encuentra en mal estado total su toldo, los asientos, el piso, la puerta delantera. Motor 60 HP mal estado, tiene 10 años de uso se sugiere reposición de bien.

3.HIDROAMBULANCIA Y MOTORES ZUZUKI 60 HP : Fue adquirido en el Año 2016 por la Diresa Loreto, estuvo funcionando el 2018, nunca tuvo mantenimiento por la Diresa Loreto, el día 13 noviembre del 2020 en horas de la Madrugada la embarcación se hundió en el puerto, se realizó constatación Policial.Los Motores Zuzuki 60 HP, se encuentran en Mal Estado, se necesita que sea repuesto.

Adjunta: Cuadro de Estado, Requerimiento Deslizadores y Motores Fuera de Borda.

Micro Red	EQUIPO	ESTADO	REQUERIMIENTO	OBSERVACION
IPRESS I-3 MAYPUCO	DESLIZADOR DE ALUMINIO IPRESS I-3 MAYPUCO de 9.75 metros de largo ,1.90 de ancho y eslora 1.79 metros, con un motor Yamaha115 HP .	Mal Estado	- Techo de aluminio - Reparación total de la chalupa.(sistema eléctrico, comando, cableados, asientos) - Pintado total	
	MOTOR YAMAHA 115 HP	Mal Estado	Reposición Motor	Ha sido reparado 3 veces
	DESLIZADOR DE ALUMINIO IPRESS I-3 MAYPUCO con Eslora 8.40 Metros con Manga 1.80 Metros y Puntal 0.80 Mt, con un motor Yamaha 60 HP.	Mal Estado	- Techo de aluminio - Reparación total de la chalupa.(sistema eléctrico, comando, cableados, asientos) - Pintado total	Ha sido reparado 5 veces, fue enviado a la Unidad Ejecutora con Oficio N°012-2020-GRL-DRSL/C.S MAYPUCO
	MOTOR YAMAHA 60 HP	Mal Estado	- Reposición Motor	
	HIDRO AMBULANCIA	El, día 13 noviembre del 2020 en horas de la Madrugada la embarcación se hundió en el puerto.	- - - - - Reposición Motor	Acta Constatación Policial. de
	MOTORES ZUZUKI 60 HP	Se encuentran en Mal Estado Total.	- Reposición de Bien	

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes expresarle las muestras de mi más grande consideración y estima personal.


Atentamente:

 HILDA HANCO PRATTO
 REPRESENTANTE

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



FOTOS DE LA CHALUPA PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN.

DESLIZADOR CON MOTOR YAMAHA 115 HP



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MTOR 115 YAMAHA HP



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DESLIZADOR Y MOTOR YAMAHA 60 HP



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MOTORES ZUZUKI 60 HP

