

Villa trompeteros, 27 de junio del 2022

497


OFICIO N° 232 -2022-GSRL/30.28

PARA : M.C. RAFAEL FEJO MENDOZA
Director ejecutivo de la U.E. N°407 Red Salud Loreto Nauta

Cc : LIN.ENF. JAIRO RUIZ DÁVILA
Responsable del plan de la eliminación de la malaria U.E. 407 RSLN

Presente. –

Asunto : SOLICITO REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTIVA N° 407
RED SALUD LORETO NAUTA
MESA DE PROYECTOS
2732
FECHA 12/07/2022 12:48 pm
FIRMA 

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarles saludos cordiales, y al mismo tiempo hacerle llegar a sus despacho, un oficio de manera muy urgente solicitándole la **REFACCIÓN DE LA CHALUPA Y MANTENIMIENTO DE SU MOTOR FUERA DE BORDA** del **CENTRO DE SALUD VILLA TROMPETEROS**; ya que las chalupas y los motores fuera de borda son muy indispensables para las evacuaciones de las emergencias, para realizar las actividades de las brigadas de atención integral, como actividades que se realiza en el marco del **plan de intervención de la eliminación de la malaria 2022-2030**, cubrir con atención y necesidades de cada puesto de salud con sus jurisdicciones correspondiente. para eso necesitamos que las movilidades fluviales estén operativas.

De tal manera solicitamos que se refaccione en su totalidad de nuestra movilidad como pintado, soldado, tapizado y su sistema hidráulico.

Las características de la chalupa y motor fuera de borda.

➤ **IPRESS I-4 VILLA TROMPETEROS**

1. **Hidroambulancia – bote fluvial de aluminio.**

Características:

- Largo: 8 metros con 50 centímetros
 - Ancho: 2 metros
 - Alto: 1 metro con 55 centímetros
 - 8 asientos personales en estado regular
 - 1 camilla empotrada para traslado de paciente en estado regular.
 - Motor Yamaha 150 hp condición operativo
 - Sistema hidráulico deteriorado
- Anexo imágenes

» IPRESS PROVINCIA
» IPRESS SAN MARTÍN
» IPRESS POUYUN
» IPRESS COPAL
» IPRESS SANTA ISABEL
» IPRESS PUCALLPA
» IPRESS SAN JOSÉ
» IPRESS SILEN
» IPRESS WAMBUSA
» IPRESS TAMPA HUANOSA
» IPRESS JOSÉ OLAYA
» IPRESS NVA JERUSALEN








COMPRA E INSTALACIÓN DE HIDRÁULICO




NECESITA PINTADO



CABIO DEL ESPEJO Y SOLDADURA



TAPIZADO DE LOS ASIENTOS Y LA CAMILLA



MANTENIMIENTO DEL SS.HH